


ProSYS™ Plus | Arquitectura del Sistema

riscogroup.com



x8 por Bus

5IN2442 04/2015

x256 mandos zona/pulsadores por sistema x256 detectores inalámbricos por sistema x32 por expansor inalámbrico

x32 por expansor inalámbrico